



INFORMACIÓN TÉCNICA

RA Sport
Ricambi Auto Sport



Nro9021 - 62028



Tensor correa Poli-V

Aplicacion: Chevrolet Blazer /

S10 Motor 2.8Tdi...

Codigo Gespannt: G6/2-028

Codigo Original: 940703410074

Recomendaciones

- Reemplazo de Tensor móvil + Polea unidireccional + Correa



- Utilización de Correa Poli-V de idéntica medida a la que poseía originalmente el vehículo. (6PK.....)

De no cumplir con las recomendaciones se pueden producir las siguientes consecuencias:



Rotura en Aluminio

-Rotura de Correa Poli-V

-Rotura del Tensor Poli-V tipo "rajadura" en el Aluminio

-Rotura en el sistema unidireccional de la polea del alternador